


Technical Bulletin



WARNING:



This camshaft (**C306**) is only suitable for engines fitted with inlet camshafts using 40.00mm lobes.

It **MUST NOT** be fitted to engines using camshaft lobes of 40.50mm



Certificate No. GB00454

LEAF 9051



Technical Bulletin



AVERTISSEMENT:

Cet arbre à came C306 ne peut être utilisé que dans les moteurs dont l'arbre d'admission repose sur des coussinets de 40.00mm. Il ne doit pas être monté lorsque les coussinets mesurent 40.50mm.



WARNING:

Diese Nockenwelle C306 ist nur für Motoren mit Einlassnockenwellen mit 40.00mm Lappen angebracht geeignet. Sie darf nicht auf Motoren mit Nockenwellennocken von 40.50mm montiert werden



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο εκκεντροφόρος C306 είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε κινητήρες που έχουν εκκεντροφόρο εισαγωγής με διάμετρο εκκεντρου 40.00mm. Δεν πρέπει να τοποθετείται σε κινητήρες που έχουν διάμετρο εκκεντρου 40.50mm



ATTENZIONE:

Questo albero a camme(C306) è adatto solo per motori dotati di alberi a camme di aspirazione con eccentrico da 40,00 mm. Non deve essere montato su motori che utilizzano eccentrici dell'albero a camme di 40,50 mm.



UWAGA:

Wałek rozrządu (C306) nadaje się tylko do silników wyposażonych w wałek rozrządu dla zaworów wlotowych, wyposażonych w krzywki zaworowe 40.00 mm. Nie może być stosowany w silnikach, które wykorzystują krzywki zaworowe o rozmiarze 40,50 mm.



ATENÇÃO :

Este veio de excêntricos (C306) é indicado somente para motores com veios em que os excêntricos sejam de 40 mm. NÃO pode ser aplicado em motores em que os excêntricos sejam de 40.50 mm.



ВНИМАНИЕ:

Данный распредвал (C306) предназначен только для двигателей с впускными распредвалами, имеющими кулачки размера 40 мм. Его НЕЛЬЗЯ устанавливать в двигатели, использующие кулачки размера 40.50 мм.



UPOZORENJE:

Ova bregasta (C306) je samo za motore koji imaju visinu brega na bregastoj 40.00mm. Ne sme da se ugradjuje u motore gde je breg na bregastoj 40.50mm.



AVISO:

Este árbol de levas (C306) es sólo válido para motores equipados con árboles de admisión de leva de 40.00mm. NO DEBE MONTARSE en motores equipados con árboles de leva de 40.50mm



Certificate No. GB00454

LEAF 9051

